

BAY Kompressor ApS

Kunde: <i>Boracuda</i>	Telefon:		
Kontaktperson: <i>Allan</i>	Kunde nr.:		
Kompressor nr.: <i>10-104207</i>	Bygge år: <i>2010</i>		
Luftanalyse Certifikat:			
Sidste filterskift dato:		Luftanalyse udtaget dato: <i>11-4-18</i>	
Prøven udtaget i:	Liters flaske:	Direkte på kompressor ved: <i>200</i>	Bar.
Flasketryk:	Bar.	kørte timer komp.: <i>109</i>	timer

Tilladte værdier:

EN 12021:2014

Vand: _____

V/200/300 bar. 25mg/m3

Målte værdier:

Vand: 5 mg/m3

Olie: 0,5 mg/m3

Olie: 20,5 mg/m3

Co: 5 ppm

Co: 25 PPM

Co2: 500 ppm

Co2: 2150 PPM

Nit. Gasser: 0,5 ppm

Nit. Gas: <5 PPM

Bemærkninger:

Analyse udstyr: *ok ✓* Simultan HP

Analysen udført af: *Flemming Christiansen*
Mobil: +45 5330 2135

BAY Kompressor ApS
Fulglebækvej 4A, DK-2770 Kastrup
Tlf: +45 3251 1866
Fax: +45 3251 1856

CVR-nr : 28308213
Nordea : 2228 5497795704