

BAY Kompressor ApS

Kunde: <u>Baracuda</u>		Telefon:	
Kontaktperson: <u>Allan</u>		Kunde nr.:	
Kompressor nr.: <u>4/215/2</u>		Bygge år:	
Luftanalyse Certificate:			
Sidste filterskift dato:		Luftanalyse udtaget dato: <u>3-3-15</u>	
Prøven udtaget i:		Liters flaske:	Direkte på kompressor ved: <u>200</u> Bar.
Flasketryk:	Bar.	kørte timer komp.:	<u>314</u> timer

Tilladte værdier:
DS/EN 12021

Målte værdier:

Vand: _____
V/200/300 bar. 25mg/m3

Vand: 10 mg/m3

Olie: 0,3 mg/m3

Olie: <0,3 mg/m3

Co: 10 ppm

Co: <10 PPM

Co2: 500 ppm

Co2: <50 PPM

Nit. Gasser: 0,5 ppm

Nit. Gas: <0,5 PPM

Bemærkninger:		<u>OK</u>
Analyse udstyr:	Simultan HP	
Analysen udført af:	<u>Fleming Christensen</u>	
Mobil:		

BAY Kompressor ApS
Fulgebækvej 4A, DK-2770 Kastrup
Tlf: +45 3251 1866
Fax: +45 3251 1856

CVR-nr : 28308213
Nordea : 2228 5497795704