

BAY Kompressor ApS

Kunde: Baracuda	Telefon:		
Kontaktperson: Allan	Kunde nr.:		
Kompressor nr.: blok nr 4/215/2 capsteno	Bygge år: -		
Luftanalyse Certificate:			
Sidste filterskift dato:	Luftanalyse udtaget dato: 10-3-16		
Prøven udtaget i:	Liters flaske:	Direkte på kompressor ved: 200	Bar:
Flasketryk:	Bar:	kørte timer komp.: 332	timer:

Tilladte værdier:

DS/EN 12021

Vand:

V/200/300 bar. 25mg/m3

Målte værdier:

Vand: 40 mg/m3

Olie: 0,3 mg/m3

Olie: 20,3 mg/m3

Co: 10 ppm

Co: 210 PPM

Co2: 500 ppm

Co2: 2150 PPM

Nit. Gasser: 0,5 ppm

Nit. Gas: 20,5 PPM

Bemærkninger: Vand for højt. Filter skiftet. OK
Analyse udstyr: Simultan HP
Analysen udført af: Flemming Christensen
Mobil:

BAY Kompressor ApS
Fulgebækvej 4A, DK-2770 Kastrup
Tlf: +45 3251 1866
Fax: +45 3251 1856

CVR-nr : 28308213
Nordea : 2228 5497795704