

# BAY Kompressor ApS

Kunde: <u>Baracuda</u>	Telefon:		
Kontaktperson: <u>Allan</u>	Kunde nr.:		
Kompressor nr.: <u>Capitano gl. 4/25/2</u>	Bygge år: <u>? (gammel)</u>		
<b>Luftanalyse Certifikat:</b>			
Sidste filterskift dato:	Luftanalyse udtaget dato:		<u>11-4-18</u>
Prøven udtaget i:	Liters flaske:	Direkte på kompressor ved:	<u>200</u> Bar.
Flasketryk:	Bar.	kørte timer komp.	<u>362</u> timer

### Tilladte værdier:

EN 12021:2014

Vand:

V/200/300 bar. 25mg/m3

### Målte værdier:

Vand: 5 mg/m3

Olie: 0,5 mg/m3

Olie: <0,5 mg/m3

Co: 5 ppm

Co: <5 PPM

Co2: 500 ppm

Co2: <50 PPM

Nit. Gasser: 0,5 ppm

Nit. Gas: <0,5 PPM

### Bemærkninger:

OK

Analyse udstyr: Simultan HP

Analysen udført af: Tekniker Flemming Christiansen

Mobil: +45 5330 2135

Flemming Christiansen

**BAY Kompressor ApS**

Fulgebækvej 4A, DK-2770 Kastrup

Tlf: +45 3251 1866

Fax: +45 3251 1856

CVR-nr : 28308213

Nordea : 2228 5497795704