

BAY Kompressor ApS

Kunde: <u>Baracuda</u>	Telefon:
Kontaktperson: <u>Allan</u>	Kunde nr.:
Kompressor nr.: <u>Blok 4/215/2 capitano</u>	Bygge år: <u>—</u>
Luftanalyse Certificate:	
Sidste filterskift dato:	Luftanalyse udtaget dato: <u>24-3-17</u>
Prøven udtaget i:	Liters flaske. Direkte på kompressor ved: <u>225</u> Bar.
Flasketryk: <u>—</u> Bar.	kørte timer komp. <u>347</u> timer

Tilladte værdier:

DS/EN 12021

Vand: _____
V/200/300 bar. 25mg/m3

Målte værdier:

Vand: 20 mg/m3

Olie: 0,3 mg/m3
Co: 10 ppm
Co2: 500 ppm
Nit. Gasser: 0,5 ppm

Olie: 20,3 mg/m3
Co: 210 PPM
Co2: 250 PPM
Nit. Gas: 20,5 PPM

Bemærkninger:	<u>OK</u>
Analyse udstyr:	<u>Simultan HP</u>
Analysen udført af:	<u>Flemming Christiansen</u>
Mobil:	

BAY Kompressor ApS
Fulglebækvej 4A, DK-2770 Kastrup
Tlf: +45 3251 1866
Fax: +45 3251 1856

CVR-nr : 28308213
Nordea : 2228 5497795704