

BAY Kompressor ApS

Kunde: <u>Baracuda</u>		Telefon:	
Kontaktperson: <u>Allan</u>		Kunde nr.:	
Kompressor nr.: <u>52cb-2308</u>		Bygge år: <u>2006</u>	
Luftanalyse Certifikat:			
Sidste filterskift dato:		Luftanalyse udtaget dato: <u>11-4-18</u>	
Prøven udtaget i:		Liters flaske:	Direkte på kompressor ved: <u>300</u> Bar.
Flasketryk:	Bar.	kørte timer komp.	<u>912</u> timer

Tilladte værdier:

EN 12021:2014

Vand:

V/200/300 bar. 25 mg/m³

Målte værdier:

Vand: 5 mg/m³

Olie: 0,5 mg/m³

Olie: 20,5 mg/m³

Co: 5 ppm

Co: 29 PPM

Co2: 500 ppm

Co2: 280 PPM

Nit. Gasser: 0,5 ppm

Nit. Gas: 20,5 PPM

Bemærkninger:

OK

Analyse udstyr: Simultan HP

Analysen udført af: Teknikker Flemming Christiansen

Mobil: +45 5330 2135

Flemming Christiansen

BAY Kompressor ApS

Fulglebækvej 4A, DK-2770 Kastrup

Tlf: +45 3251 1866

Fax: +45 3251 1856

CVR-nr : 28308213

Nordea : 2228 5497795704