

BAY**Kompressor ApS**Luftanalyse x 2
Komp. Kasseret.

Kunde: <u>Baracuda</u>		Telefon:	
Kontaktperson: <u>Allan</u>		Kunde nr.:	
Kompressor nr.: <u>MCH-6 007</u>		Bygge år: <u>1999</u>	
Luftanalyse Certifikat:			
Sidste filterskift dato:		Luftanalyse udtaget dato: <u>11-4-18</u>	
Prøven udtaget i:	Liters flaske.	Direkte på kompressor ved: <u>200</u>	Bar.
Flasketryk:	Bar.	kørte timer komp. <u>—</u>	timer

Tilladte værdier:

EN 12021:2014

Vand:

V/200/300 bar. 25mg/m3**Målte værdier:**Vand: 50/50 mg/m3Olie: 0,5 mg/m3Olie: <0,5/0,5 mg/m3Co: 5 ppmCo: <90/110 PPMCo2: 500 ppmCo2: <100/150 PPMNit. Gasser: 0,5 ppmNit. Gas: <0,5/0,5 PPM**Bemærkninger:**Lidt bache med et filterskift. Men stadigAnalyse udstyr: Simultan HPikke godkendt. Komp kasseretAnalysen udført af: Tekniker Flemming Christiansen

Mobil: +45 5330 2135

Flemming Aisti**BAY Kompressor ApS**

Fulgebækvej 4A, DK-2770 Kastrup

Tlf: +45 3251 1866

Fax: +45 3251 1856

CVR-nr : 28308213

Nordea : 2228 5497795704