

BAY Kompressor ApS

Kunde: <u>Baracuda</u>		Telefon:	
Kontaktperson: <u>Allan</u>		Kunde nr.:	
Kompressor nr.: <u>007 MCH-6</u>		Bygge år: <u>1999</u>	
Luftanalyse Certifikat:			
Sidste filterskift dato:		Luftanalyse udtaget dato: <u>24-3-17</u>	
Prøven udtaget i:		Liters flaske:	Direkte på kompressor ved <u>225</u> Bar.
Flasketryk:	Bar.	kørte timer komp.:	<u>—</u> timer

Tilladte værdier:

DS/EN 12021

Vand:

V/200/300 bar. 25mg/m3

Målte værdier:

Vand: 30 mg/m3

Olie: 0,3 mg/m3

Olie: 20,3 mg/m3

Co: 10 ppm

Co: 210 PPM

Co2: 500 ppm

Co2: 2250 PPM

Nit. Gasser: 0,5 ppm

Nit. Gas: 20,5 PPM

Bemærkninger:	<u>Vand for højt. Filter skal skiftes. Ellers ok</u>
Analyse udstyr:	Simultan HP
Analysen udført af:	
Mobil: 53 30 21 35	Tekniker Flemming Christiansen

BAY Kompressor ApS
Fulgebækvej 4A, DK-2770 Kastrup
Tlf: +45 3251 1866
Fax: +45 3251 1856

CVR-nr : 28308213
Nordea : 2228 5497795704