

BAY Kompressor ApS

Kunde: <u>Boracuda</u>	Telefon:		
Kontaktperson: <u>Jan</u>	Kunde nr.:		
Kompressor nr.: <u>4/215/2</u>	Bygge år: <u>—</u>		
Luftanalyse Certificate:			
Sidste filterskift dato:	Luftanalyse udtaget dato: <u>18-3-14</u>		
Prøven udtaget i:	Liters flaske:	Direkte på kompressor ved: <u>200</u>	Bar.
Flasketryk:	Bar.	kørte timer komp. <u>292</u>	timer

Tilladte værdier:

DS/EN 12021

Vand: _____

V/200/300 bar. 25mg/m3

Målte værdier:

Vand: 20 mg/m3

Olie: 0,3 mg/m3

Olie: <0,1 mg/m3

Co: 10 ppm

Co: <10 PPM

Co2: 500 ppm

Co2: <100 PPM

Nit. Gasser: 0,5 ppm

Nit. Gas: <0,5 PPM

Bemærkninger:	
Analyse udstyr: <u>Simultan HP</u>	<u>OK</u>
Analysen udført af:	
Mobil:	<u>Flemming Christ</u>

BAY Kompressor ApS
Fulgebækvej 4A, DK-2770 Kastrup
Tlf: +45 3251 1866
Fax: +45 3251 1856

CVR-nr : 28308213
Nordea : 2228 5497795704