

BAY KOMPRESSOR / APS

| | | | |
|-------------------------------------|------|--|--|
| Kunde: BARACUDA | | Telefon: | |
| Kontaktperson: GL KOMPRESSOR | | Kunde nr.: | |
| Kompressor nr.: — | | Bygge år: — | |
| Luftanalyse Certifikat: | | | |
| Sidste filterskift dato: | | Luftanalyse udtaget dato: 12-4-2013 | |
| Prøven udtaget i: | | Liters flaske: | Direkte på kompressor ved: 200 Bar. |
| Flasketryk: | Bar. | kørte timer komp.: | 271 timer |

Tilladte værdier:

Ifølge: EN 12021

Vand:

V/200/300 bar 25 mg/m³

Olief: 0,3 mg/m³

Co: 10 ppm

Co₂: 500 ppm

Nit. Gasser: 0,5 ppm

Målte værdier:

Vand: mg/m³


Olief: mg/m³

Co: PPM

Co₂: PPM

Nit. Gas: PPM

| | |
|---------------------|----------------|
| Bemærkninger: | OK |
| Analyse udstyr: | Simultan HP |
| Analysen udført af: | Tommy Andersen |
| Mobil | +452090 2135 |



BAY Kompressor Aps
Fulgebækvej 4 A, DK-2770 Kastrup
Tlf: +45 3251 1866
Fax: +45 3251 1856

CVR-nr : 28308213
Nordea : 2228 5497795704