

BAY KOMPRESSOR / APS

Kunde: BARACUDA	Telefon:		
Kontaktperson:	Kunde nr.:		
Kompressor nr.: 5206-2308	Bygge år: 2006		
Luftanalyse Certifikat:			
Sidste filterskift dato:	Luftanalyse udtaget dato		5-9-2011
Prøven udtaget i:	Liters flaske.	Direkte på kompressor ved:	200 Bar.
Flasketryk:	Bar.	kørte timer komp.	571 timer

Tilladte værdier:

Ifølge: EN 12021

Vand: _____

V/200/300 bar **25 mg/m3**

Olie: **0,3 mg/m3**

Co: **10 ppm**

Co2: **500 ppm**

Nit. Gasser: **0,5 ppm**

Målte værdier:


Vand: **20** mg/m3

Olie: **<0,3** mg/m3

Co: **<10** PPM

Co2: **300** PPM

Nit. Gas: **<0,5** PPM

Bemærkninger:	OK.
Analyse udstyr:	Simultan HP
Analysen udført af:	Tommy Andersen
Mobil +452090 2135	

BAY Kompressor Aps
Fulgebækvej 4 C1, DK-2770 Kastrup
Tlf: +45 3251 1866
Fax: +45 3251 1856

CVR-nr : 28308213
Nordea : 2228 5497795704