DANSK SPORTSDYKKER FORBUND, TEKNISK UDVALG
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 BRØNDBY. Tlf. 43 26 25 60 Fax. 43 26 25 61
Medlem af CMAS - Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques : DIF - Danmarks Idræts-Forbund

LUFTANALYSERAPPORT

Kreds/klub (N/NN) 4/11

Klub (klubnavn) ..... Sportsdykkerklubben "BARACUDA"

Kompressorens opbevaringsadr. .. Marbækvej 2-4.

Postnummer + By ..... 2750 Ballerup

Konpressor fabrikat ..... Poseidon

Kompressor type ..... P 200

Kompressor årgang 1976

Kompressor nr. 621.1032

Rapport nr.: 051112

Luftanalyse foretaget med: BAUER AIRLAB		
Gasart m.m.	Måleresultat	Målt luftmængde
Nitrøse gasser NO+NO2	0 ppm	1 liter
Kulilte CO	0 ppm	2 liter
Kultveilte CO2	0.01 ppm	1 liter
Vanddamp H2O	0.08 mg/liter	50 liter
Olie- og støvpartikler	0.01 mg/m3	240 liter
Poly test	Ingen spor	1 liter

Bemærkninger til luftanalyse:

DANSK SPORTSDYKKER FORBUND, TEKNISK UDVALG
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 BRØNDBY. Tlf. 43 26 25 60 Fax. 43 26 25 61
Medlem af CMAS - Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques : DIF - Danmarks Idræts-Forbund

4/11
Sportsdykkerklubben "BARACUDA"

Karise den, 20. 11. 2005

Hermed følger bemærkninger til luftanalyserapport nr.: 051112

Kommentarer til rapportens side 1:

Luften er ren og fri for giftige gasser!

DYKKERLOVENS MAXIMALVÆRDIER PÅ ÅNDELUFT:

ART:	MAX. INDHOLD:		MÅLT INDHOLD:	
NITRØSE GASSER .....:	0.5	PPM	0	PPM
KULILTE .....:	10	PPM	0	PPM
KULTVEILTE .....:	500	PPM	0.01	PPM
VANDDAMP .....:	0.1	mg/l	0.08	mg/l
OLIEDAMPE .....:	0.3	mg/m3	0.01	mg/m3

Med venlig hilsen

Lars Andersen

Lars Andersen, Teknisk Udvalg.